

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad: Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

| Marca | Modelo | Otros datos |
|------------------------------|---|---|
| BMW | M8, X3M, X4M, X3, X4, 8, 3 X3, X4, X3M | Fabricados en Alemania del 16/11/2019 al 04/03/2020. Fabricados en Alemania entre el 19/04/2017 y el 01/11/2019. |
| Descripción | | |
| Datos Complementarios | F8CM, F34XM, G3X, G4X, G8C, G3L, e1 * 2007/46 * 2019, E1 * 2007/46 * 1988, e1 * 2007/46 * 1797, e1 * 2007/46 * 1881, e1 * 2007/46 * 1906, e1 * 007/46 * 1947. X3, X4, X3M: E1 * 2007/46 * 1797, e1 * 2007/46 * 1881 * 00, e1 * 2007/46 * 1988, tipo:G3X, G4X, F34XM. | Llamada a revisión: 0072130200 0051890400 |
| Entidad emisora de la alerta | ALEMANIA | |
| Fecha origen de la alerta | 09/05/2020 | |

Naturaleza del Riesgo: Lesiones.

M8, X3M, X4M, X3, X4, 8, 3: El cable que conecta el sensor de la conexión de la hebilla del cinturón es demasiado corto. El sensor puede desprenderse, lo que lleva a un error de reconocimiento de los cinturones de seguridad, lo que reduce la eficacia de otros mecanismos de seguridad asociados como el sistema de retención, el despliegue del airbag, etc.

X3, X4, X3M: La conexión del soporte del airbag del pasajero no ha sido fabricado conforme a las especificaciones. En consecuencia, si se activa el airbag, la cubierta puede romperse y salir despedida hacia los ocupantes.