

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
LAND ROVER	Alerta 1: RANGER ROVER, RANGER ROVER SPORT Alerta 2: RANGER ROVER PHEV, RANGER ROVER SPORT PHEV	Alerta 1: Fabricados en el Reino Unido, con el código de llamada a revisión N306. Alerta 2: Fabricados en el Reino Unido entre el 28/03/2017 y 25/05/2018.
Descripción		
Datos Complementarios	Alerta 1: E11 * 2007/46 * 0649, E11 * 2007/46 * 0909 Alerta 2: E11*2007/46*0649 y E11*2007/46*0909 (sport) Model: 2018 y 2019 PHEV (plug-in hybrid).	
Entidad emisora de la alerta	REINO UNIDO	
Fecha origen de la alerta	18/01/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Alerta 1: El trazado del juego de cables que pasa por la columna de dirección es inadecuado, por lo que se podría romper el conector cuando se ajusta la columna de dirección. Esto puede provocar la pérdida de funcionalidad de la dirección, y el fallo del claxon y los intermitentes.

Alerta 2: El medidor de nivel de combustible no funciona correctamente y no indica los niveles reales de combustible por debajo del 30%. El automóvil podría llegar a quedarse sin combustible de manera inadvertida provocando la parada del motor.