

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
SUZUKI	Address (UK 110)	
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Comunidad de Madrid	
Fecha origen de la alerta	09/02/2016	



Naturaleza del Riesgo: Accidente de tráfico.

Observaciones: El filamento del faro delantero puede estar fabricado con un material inapropiado lo que causa una menor rigidez del filamento. Durante un uso normal del vehículo, el filamento puede romperse por la vibración, si el filamento roto toca el circuito de conexión a tierra, el fusible puede saltar y en el peor de los casos provocar la parada del motor en marcha.