

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Fecha	02 / 07 / 2015
Referencia	RAS_2015_140_RAM

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	Referencia	RAS_2015_132_RAM
25-06-2015		ES-2015-295
Vehículo motocicleta		
Marca	Modelo/s	Otros datos
YAMAHA	WR250-R-X	
Descripción		
Datos complementarios	Fabricadas durante: sin especificar.	
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta generada en España	

Exposición de hechos y observaciones

Sistema del encendido.

En condiciones extremas donde la temperatura del motor es elevada, el aislamiento de la bobina del estator puede llegar a carbonizarse, provocando un cortocircuito debido a una insuficiente resistencia térmica.

Si esto sucede, existe la posibilidad que la capacidad de generar electricidad disminuya, llegando a provocar que la batería se descargue. Como resultado, puede ser que el velocímetro no funcione e incluso que el bajo voltaje de la batería provoque que el motor se cale y no pueda volver a arrancar.

La empresa YAMAHA ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema de la motocicleta y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los clientes para chequear y modificar inmediatamente, en su caso, la motocicleta.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito
------------------------	-----------------------

Imagen ejemplo para mejor identificación

Firma Inspector
Identificación: ISVM-RA-01.
Fdo. Juan Carlos Toribio.