

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
HONDA	VFR 1200 F/FD (sc63) y VFR 1200 X/XD (sc70)	VFR 1200 F/FD (años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015) VFR 1200 X/XD (años 2012, 2013, 2014 y 2015)
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	28/12/2015	



Naturaleza del Riesgo: Accidente de Tráfico

Observaciones: El cojinete de la junta homocinética del eje de trasmisión puede no haber sido ensamblado correctamente o puede desgastarse prematuramente.

Si el cojinete de la junta homocinética está incorrectamente montado o prematuramente desgastado puede generar suficiente calor para disminuir la resistencia del cojinete. Esto puede causar que la junta se separe o se pueda romper.

Si se separa la junta homocinética, la fuerza de tracción se perderá y en el peor de los casos, puede interferir con el basculante y hacer que la rueda trasera se bloquee.