Fecha: 18/10/2019

Ref.: RAS_2019_155_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
MERCEDES BENZ	CLASE S GLE CLASE A	CLASE S: Fabricados entre el 06/06/2018 y el 04/09/2018. GLE: Fabricados entre el 23/08/2018 y el 05/08/2019. A: Fabricados entre el 19/01/2018 y el 18/07/2018.
Descripción		
Datos Complementarios	S CLASS: E1 * 2001/116 * 0335 * 36-39, e1 * 2001/116 * 0396 * 20 Tipo:221 AMG 221.(BR 217, 222). GLE: E1 * 2007/46 * 1885 * 03-04 Tipo:H1GLE(BR 167). A CLASS: E1 * 2007/46 * 1829 * 00-02;tipo:F2A;	
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	18/10/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Clase S: Es posible que los revestimientos internos de los pilares A, B y C, no se hayan abrochado correctamente. En caso de accidente, podría afectar a los airbags de las ventanas. Si se despliega el airbag, los revestimientos podrían desprenderse e incrementar el riesgo de lesiones.

GLE: El tubo de drenaje del sistema de aire acondicionado no está instalado correctamente. El agua condensada puede entrar en el compartimento de pasajeros y dañar los componentes eléctricos, provocando que el motor se detenga o se ponga en modo de emergencia durante la conducción, aumentando el riesgo de accidente.

Clase A: La resistencia del material de enganche de la rueda de repuesto, podría no ser el adecuado. Las fisuras de la placa podrían llevar al desprendimiento de fragmentos a la carretera, lo que incrementa el riesgo de que se produzca un accidente de tráfico.