Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
YAMAHA	FJR1300, MT-10, MT-09, NIKEN, TMAX, XT1200	Fabricados en Japón entre el 2012 y el 2020.
Descripción		
Datos Complementarios	E13 * 2002/24 * 0574, e13 * 168/2013 * 00001, e13 * 168/2013 * 00008, e13 * 168/2013 * 00286, e13 * 168/2013 * 00332, e13 * 168/2013 * 00047, e13 * 168/2013 * 00660, e13 * 2002/24 * 0653, e13 * 168/2013 * 00062, tipos:RP23, RP28, RN45, RN57, RN58, SJ14, SJ18, DP04, DP07	Llamada a revisión:
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	06/02/2021	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Debido a la oxidación puede producirse un fallo eléctrico en el interruptor de la luz de freno instalado en la maneta de freno del manillar. Esto puede desembocar en un mal funcionamiento del control de crucero, lo que incrementa el riesgo de accidente.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista