Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Fecha	05 / 04 / 2015
Referencia	RAS_2015_049_RAV

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	**Referencia**	**RAS_2015_049_RAV**
23-02-2015 13-03-2015		ES-2015-85 UE-2015-10-39
Vehículo turismo		
Marca	**Modelo/s**	**Otros datos**
HONDA	ACCORD, ACCORD, TOURER, CIVIC, CR-V, JAZZ y STREAM	
Descripción	• Para la alerta lanzada desde España: Modelos fabricados durante los años 2003 y 2004. • Para la alerta lanzada desde Reino Unido: 02/01/2003 - 27/12/2003	
Datos complementarios	Para la alerta lanzada por Reino Unido los tipos o modelos son: • Accord: JHMCL7**03C208010-JHMCN2**04C201797. • Civic: 1HGEM2**03l600323-1HGEM2**04L600407 & JHMES9**03S200092-JHMES9**04S201251, • CR-V: SHSRD8**03U107168-SHSRD8**04U209338. • Jazz: JHMGD1**03S211931-JHMGD5**04S201690. • Stream: JHMRN1**03C200525 - JHMRN3**04C200767	
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta facilitada por las autoridades de España y Reino Unido. País de origen de los vehículos turismo alertados: Reino Unido.	

Exposición de hechos y observaciones

El inflador del airbag frontal del acompañante podría producir una presión interna excesiva al ser activado. Si un airbag afectado se ha de desplegar, la presión interna aumentada puede causar la ruptura del inflador. En el caso de una ruptura del inflador, fragmentos de metal pueden ser impulsados hacia arriba hacia el parabrisas o hacia abajo hacia los pies del pasajero delantero.

Riesgo asociado	Incremento de daños y/o lesiones en caso de accidente o siniestro de tránsito.
Imagen ejemplo para mejor identificación	

Firma Inspector
Identificación: ISVM-RA-01.
Fdo. Juan Carlos Toribio.

Domicilio a efecto de notificaciones: I.S.V.M. C/ Pio Baroja nº 11 CP 22520 Fraga (Huesca) isvm@isvm.es