Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Fecha	17 / 05 / 2015
Referencia	RAS_2015_045_RAM

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	**Referencia**	**RAS_2015_045_RAM**
06-02-2015		ES-2015-48
Vehículo motocicleta		
Marca	**Modelo/s**	**Otros datos**
Harley Davidson	DYNA FXDF y FXDF 103	Modelos 2014 y 2015
Descripción	Fabricadas del 22-8-11 al 24-2-12.	
Datos complementarios		
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta generada en España.	

Exposición de hechos y observaciones

Sistema de frenado.

Es posible que haya gel en la bomba del freno delantero o corrosión en las roscas del perno banjo de la bomba del freno delantero. Si no se detiene el avance de la corrosión en la rosca, es posible que falle y que se afloje el perno banjo. Si este problema pasa desapercibido, podría provocarse una reducción en el funcionamiento del freno.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito
Imagen ejemplo para mejor identificación	

Firma Inspector
Identificación: ISVM-RA-01.
Fdo. Juan Carlos Toribio.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista