# *Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.*

| | |
|---|---|
| Fecha | 21 / 06 / 2015 |
| Referencia | RAS_2015_136_RAM |

**Identificación de la Alerta de Riesgo**

| **Fecha de alerta** | **Referencia** | **RAS_2015_136_RAM** |
|---|---|---|
| 19-06-2015 | | UE-2015-24-05 |
| Vehículo motocicleta | | |
| **Marca** | **Modelo/s** | **Otros datos** |
| DUCATI | • 1199 Panigale-S<br>• 1199 Panigale-SL<br>• 1299 Panigale-S | |
| **Descripción** | Tipo: H8/00 / Tipo de llave: ACB<br>Tipo: H8/06 / Tipo de llave: ACK<br>Tipo: H9/03 / Tipo de llave: ACS EC<br>Tipo aprobado:<br>e3*2002/24*0586 EC<br>e3*2002/24*0586 EC<br>e49*2002/24*0001 | |
| **Datos complementarios** | Fabricadas durante el 2014 al 2015 | |
| **Autoridad ante quien se ha denunciado.** | Alerta generada en Alemania.<br>Origen de las motocicletas: Italia | |

**Exposición de hechos y observaciones**

Sistema de suspensión. Parte ciclo.
Debido a un par de apriete incorrecto por insuficiente en el tornillo de la suspensión puede aflojarse el vástago del pistón impidiendo el efecto absorbente. El inadecuado comportamiento de la suspensión puede provocar la pérdida de control de la motocicleta.
Para más información ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente: 902 103 728.

| **Riesgo asociado** | Siniestro de tránsito |
|---|---|
| **Imagen ejemplo para mejor identificación** | |

Firma Inspector
Identificación: ISVM-RA-01.
Fdo. Juan Carlos Toribio.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista