Fecha: 03/09/2018

Ref.: RAS_2018_069_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
HONDA	HRV, ODYSSEY	HRV: Fabricados en México entre 29/09/2014 y el 19/04/2018. ODYSSEY: Fabricados en Estados Unidos entre 2013 y 2015.
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Portugal, Alemania	
Fecha origen de la alerta	03/09/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

HRV: El arnés del cableado del cableado podría no estar correctamente asegurado en el riel del chasis delantero izquierdo junto a la torreta de la suspensión. Esto puede provocar daños en el cableado y llevar a un cortocircuito, lo que provocará que el motor se detenga.

ODISSEY: Los asientos de la segunda fila no están correctamente fijados. En caso de accidente existe un mayor riesgo de lesiones para los pasajeros.