Fecha: 26/07/2019

Ref.: RAS_2019_108_RAV

# Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

## Identificación de la Alerta de Riesgo

| Identificación del Modelo | | |
|---|---|---|
| **Marca** | **Modelo** | **Otros datos** |
| Mercedes-Benz | Clase C, Clase E y CLS | Fabricado en Alemania entre el 05/12/2018 y el 10/01/2019 |
| Descripción | | |
| Datos Complementarios | E1 * 2001/116 * 0431 * 50-51, e1 * 2001/116 * 0457 * 41-42, e1 * 2001/116 * 0501 * 39-40, e1 * 2007/46 * 1560 * 12-13, e1 * 2007/46 * 1818 * 03-04;tipos:204, 204 K, 212, R1ES Y R1ECCLS;Serie de modelos:205, 213 Y 257 | |
| Entidad emisora de la alerta | Alemania | |
| Fecha origen de la alerta | 26/07/2019 | |

**Naturaleza del Riesgo:** Incendio

Los tornillos de fijación de la línea de retorno del aceite del turbocompresor y el tubo de ventilación del cárter podrían haberse intercambiado. Debido al exceso de longitud de un tornillo, la fuerza del tornillo puede ser insuficiente, y el aceite podría escapar al exterior.