Fecha: 09/08/2019

Ref.: RAS_2019_116_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
TOYOTA LEXUS	PROACE CAMRY, RAV4, PRIUS, PRIUS PHV, ES300h, UX250h, LC500h, CL500, y LS500/500h	Fabricados en Francia entre el 03/03/2016 y el 28/02/2019. Fabricados en Japón entre el 26/04/2019 y el 06/06/2019.
Descripción		
	E2 * 2007/46 * 0538, e2 * 2007/46 * 0537 E6 * 2007/46 * 0322 * 00, e6 * 2007/46 * 0289 * 01, e9 * 2007/46 * 0340, e6 * 2007/46 * 0250 * 01, e6 * 2007/46 * 0263 * 01;año del modelo:2019; modelo de código:Camry (AXAH71), RAV4 (AXAH52, AXAH54), Prius (ZVW50, ZVW55), Prius PHV (ZVW52), ES300h (AXZH10), UX250h (MZAH10, MZAH15), LC500h (GWZ100), CL500 (UZ100) y LS500/500h (GVF55);	
Entidad emisora de la alerta	Portugal	
Fecha origen de la alerta	09/08/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Proace: El cinturón de seguridad en el asiento delantero del pasajero podrá no rozarse de forma involuntaria. Como consecuencia de ello, el pasajero del asiento delantero no estaría asegurado en caso de accidente, lo que aumentaría el riesgo de lesión.

Camry, RAV4, Prius, Prius PHV, ES300h, (AXZH10), UX250h, LC500h, CL500 y LS500/500h: el motor de la bomba de refuerzo de freno puede dejar de funcionar por un portaescobillas de plástico defectuoso. En consecuencia, la ayuda a la frenada podría perderse. Una pérdida completa de la ayuda al freno podría incrementar la distancia de detención y aumentar el riesgo de accidente.