Fecha: 24/04/2020

Ref.: RAS_2020_057_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad: Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Marca	Modelo	Otros datos
GRUPO VW	POLO T6 SKODA KAMIC, SCALA BENTLY BETANYGA	Fabricados en España entre el 22/09/2019 y el 06/02/2020. Fabricados en Alemania entre el 27/09 y el 08/09 de 2019. Fabricados en Chequia entre febrero y septiembre de 2019. Fabricados en Reino Unido, entre el 09/06/2016 y el 20/21/2019.
Descripción		
Datos Complementarios	POLO: E1 * 2001/116 * 0510 *, tipo:6R T6: E1 * 2001/116 * 0220 *, tipo:7HC KAMIC, SCALA: E8 * 2007/46 * 0349 * 00-01, tipo: NW BENTLY BETANYGA: E11 * 2007 */46 * 3609 *, E5 * 2007 */46 * 1125 *	Llamada a revisión: 47P7 58D8 74D7 RE20/06 (RB48)
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	24/04/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones.

POLO: Falla la válvula antirretorno de la asistencia eléctrica a la frenada. Esto puede dañar la membrana interna del émbolo del freno, lo que conduce a un fallo de los frenos.

T6: El dispositivo eléctrico de seguridad para niños podría no estar bloqueado, aunque haya sido activado por el conductor y el piloto indicador muestre el normal funcionamiento del mismo. En consecuencia, la puerta corredera puede abrirse desde el interior de manera inadvertida.

KAMIQ, SCALA: Las costuras de los asientos pueden ser defectuosas, lo que puede afectar a la función protectora de los airbags laterales, aumentando el riesgo de lesiones en caso de accidente.

BETANYGA: En la tercera fila de asientos, la sujeción D del cinturón de seguridad podría no ser lo suficientemente sólido. En caso de accidente podría desprenderse, soltarse el cinturón de seguridad e incrementar el riesgo de sufrir lesiones.