Fecha: 29/11/2019

Ref.: RAS_2019_044_RAM

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
INDIAN MOTORCYCLE	CHIEF, SPRINGFIELD, CHIEFTAIN, ROADMASTER	Fabricadas en Estados Unidos entre el 06/06/2013 y el 30/05/2019.
Descripción		
Datos Complementarios	(Modelos 2014 al 2019)	Código de retirada: I-19-03-2014-2019
Entidad emisora de la alerta	REINO UNIDO	
Fecha origen de la alerta	29/11/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Un defecto de fabricación lleva a que en determinadas unidades el interruptor de posición del engranaje se ensucie y funcione mal. Esto puede llevar a que se indique la marcha incorrecta en la pantalla de la motocicleta. En consecuencia, el cuadro de instrumentos podría indicar que el motor está en punto muerto, cuando en realidad tiene la marcha engranada.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista