Fecha: 06/12/2019

Ref.: RAS_2019_173_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
MERCEDES-BENZ	Clase A GLE, GLS VITO CITAN, V-Class	Fabricados entre el 21/03/2018 y 05/07/2018. Mercedes-Benz:9190307 Fabricados entre el 23/08/2918 y el 27/09/2019. Mercedes-Benz:6792001 Fabricados entre el 08/04/2019 y el 12/04/2019. Mercedes-Benz: VS2TYPCFRA Fabricados entre el 02/03/2017 y el 20/07/2018. Mercedes-Benz: VSXHEATH (8691066).
Descripción		
Datos Complementarios	Clase A: E1 * 2007/46 * 1829 * 01-02; tipo: F2A; código de modelo:177 GLE, GLS: E1 * 2007/46 * 1885 * 00-06; tipo: G1GLE; código de modelo 167 VITO: E1 * 2007/46 * 0458 * 14, e1 * 2007/46 * 0459 * 10; tipos:639/4, 639/5 Citan, V-Class: Mercedes-Benz:6792001	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	06/12/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Clase A: Los dispositivos de anclaje para asientos delanteros no están bien fijados. En consecuencia, el dispositivo puede separarse en caso de accidente, lo que incrementa el riesgo de lesiones.

GLE, GLS: El relleno de la puerta a nivel del airbag de las puertas traseras no se instaló correctamente. En consecuencia, el relleno podría desprenderse en movimiento, lo que constituye un riesgo para el resto del tráfico.

Citan, V-Class: La instalación defectuosa de un tornillo puede dar lugar a que el vehículo no pueda acelerar ni frenar, lo que incrementa el riesgo de accidente.

Vito: El contenido de las etiquetas que marcan el peso y las dimensiones del vehículo es inexacto. En consecuencia, el vehículo podría estar sobrecargado, limitando su estabilidad e incrementando el riesgo de accidente.