Fecha: 14/12/2019

Ref.: RAS_2019_177_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
VOLVO	Alerta 1: S60, V60, V40, V40 CC, S90, V90, V90 CC y XC90 Alerta 2: V60	Fabricados en Suecia entre 2016 y 2019. Fabricados en Suecia entre el 10/12/2018 y el 18/04/2019. Código de incidencia de Volvo: R69955
Descripción		
Datos Complementarios	Alerta 1: LVYPS68BCJP035125 * — YV1PZ68BCJ1036844 * Turismos equipados con un motor diésel de cuatro cilindros D4204T8 (código de motor 74), D4204T11 (A4), D4204T6 (A7) y D4204T23 (68) con el código de recuperación de Volvo.R 29945. Alerta 2: YV1ZWA8TCK2028757 hasta YV1ZW72VDK2340079	
Entidad emisora de la alerta	PORTUGAL	
Fecha origen de la alerta	14/12/2019	

Naturaleza del Riesgo: Incendio, Lesiones

S60, V60, V40, V40 CC, S90, V90, V90CC, y XC90: Debido a una acumulación excesiva de depósitos de carbono en el sistema de admisión, el colector de admisión de plástico del motor puede fundirse y deformarse.

V60: Debido a un error en el proceso de fabricación, la batalla está fuera de especificación. La maniobrabilidad del vehículo puede verse afectada, aumentando el riesgo de accidente.