Fecha: 14/02/2020

Ref.: RAS_2020_025_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Marca	Modelo	Otros datos
TOYOTA	COROLLA PROACE YARIS GRMN	Corolla: fabricados en Alemania entre el 17/12/2018 y el 28/02/2019. Llamada a revisión: 19SMD-039. Proace: fabricados entre el 26/02/2014 y el 30/03/2016. Llamada a revisión: 19SMD-080. Yaris: fabricados entre 18/07/2017 al 12/04/2018. Vehículos equipados con motores sobrealimentados 2ZR. Llamada a revisión 20SMD-003
Descripción		
Datos Complementarios	COROLLA: E6 * 2007/46 * 0318 *, tipo:ZE1HE (EU, M) PROACE: E2 * 2007/46 * 0388 *, tipo:X YARIS: e11 * KS07/46 * 4079	
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA, PORTUGAL	
Fecha origen de la alerta	14/02/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones, Incendio

Corolla: El deflector del viento en el techo puede no estar lo suficientemente unido. En consecuencia, puede romperse y caer sobre la carretera, lo que supone un riesgo para el resto del tráfico.

Proace: El dispositivo de fijación podría no estar lo suficientemente sujeto. Durante la conducción podría desprenderse y caer sobre la calzada con el consiguiente riesgo para el resto del tráfico.

Yaris: El separador de resina situado entre el inyector de combustible y la culata del motor, no dispone de la suficiente resistencia térmica. En consecuencia, podría deformarse, reduciendo la estanqueidad y dando lugar a fugas de combustible, lo que incrementa el riesgo de incendio.