Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Fecha	04 / 04 / 2015
Referencia	RAS_2015_015_RAV

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	**Referencia**	**RAS_2015_015_RAV**
15-01-2015 13-03-2015		ES-2015-13 UE-2015-10-14
Vehículo turismo		
Marca	**Modelo/s**	**Otros datos**
SUBARU	Trezia	
Descripción	Vehículos fabricados entre diciembre de 2010 y septiembre de 2011.	
Datos complementarios		
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta facilitada por las autoridades de España. País de origen de los vehículos turismo alertados: Japón.	

Exposición de hechos y observaciones

Es posible que se acumulen dentro del intercooler restos de aceite del motor que pueden introducirse en la cámara de combustión y producir daños internos en el motor, llegando a provocar la parada del vehículo.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito.
Imagen ejemplo para mejor identificación	

Firma Inspector
Identificación: ISVM-RA-01.
Fdo. Juan Carlos Toribio.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista