Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Fecha	20 / 05 / 2015
Referencia	RAS_2015_029_RAM

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	**Referencia**	**RAS_2015_029_RAM**
01-12-2014 30-01-2015		ES-2014-440 UE-2014-04-22
Vehículo motocicleta		
Marca	**Modelo/s**	**Otros datos**
HARLEY DAVIDSON	SOFTAIL FLS	
Descripción	Modelos de los años 2014 Y 2015	
Datos complementarios	Rango de fabricación: hasta el 03 de octubre de 2014. Información derivada también del expediente RAS-2014-066	
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta generada en España. País de origen: Tailandia.	

Exposición de hechos y observaciones

Sistema de señalización.
El funcionamiento de las señales de giro hace que no se detecte el apagado de las delanteras debido a una configuración incorrecta de la programación en el Body Control Module (BCM) establecido.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito
Imagen ejemplo para mejor identificación	

Firma Inspector
Identificación: ISVM-RA-01.
Fdo. Juan Carlos Toribio.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista