Fecha: 24/06/2016

Ref.: RAS_2016_026_RAM

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
HONDA	GL1800 GOLD WING	Modelos fabricados en Japón del 8 de febrero de 2006 al 15 de mayo de 2009.
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	24/06/2016	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones.

Observaciones: El propulsor de nitrato de amonio empleado en el inflador del módulo del airbag se puede degradar con el paso del tiempo debido a los sucesivos ciclos de calentamiento y a la exposición a la humedad. En caso de que el airbag se active tras un accidente, el exceso de presión puede romper el cuerpo metálico del inflador y los fragmentos desprendidos pueden atravesar la bolsa de aire causando heridas al conductor.