Fecha: 10/07/2016

Ref.: RAS_2016_031_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	**Modelo/s**	**Otros Datos**
LAND ROVER	Discovery Sport 2.0L, Range Rover Evoque 2.0L	Fabricados entre el 05/03/2015 y el 22/04/2016 en el Reino Unido
Descripción		
Datos Complementarios	E11*2007/46*1659 & E11*2007/46*0223 Land Rover Discovery Sport 2.0L diesel 2016 y Land Rover Range Rover Evoque 2.0L diesel	
Entidad emisora de la alerta	Reino Unido	
Fecha origen de la alerta	01/07/2016	

Naturaleza del Riesgo: Incendio, Lesiones.

Observaciones: En algunos motores diesel, el manguito del combustible en el compartimento motor se ha instalado por la vía incorrecta, lo que provoca que el recubrimiento de nylon se deteriore. El combustible diesel puede filtrase entonces hacia el colector de escape o a la carretera, lo que podría provocar un accidente o un incendio.