Fecha: 02/12/2016

Ref.: RAS_2016_050_RAM

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
Suzuki	GW250	
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	02/12/2016	

Naturaleza del Riesgo: Accidente de Tráfico

Observaciones: Un diseño inapropiado de la cubierta impermeable entre el cableado del interruptor del freno y el cableado principal, permite que el agua pueda entrar dentro del mismo, causando corrosión dentro del interruptor de freno trasero. Un uso continuado en dicha situación puede llegar a provocar un corto circuito en el mecanismo interno del interruptor de freno trasero. En el peor de los casos puede llegar a fundirse el fusible del faro delantero, luz de freno trasera y luz de posición trasera.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista