Fecha: 03/02/2017

Ref.: RAS_2017_004_RAV

# Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

## Identificación de la Alerta de Riesgo

| Vehículo Turismo | | |
|---|---|---|
| **Marca** | **Modelo/s** | **Otros Datos** |
| RENAULT - DACIA | **Alerta 1:** CLIO IV<br>**Alerta 2:** Logan II, Sandero II | **Alerta 1:** Fabricados entre el 26/09/2016 y el 10/102016 (Bursa), entre el 28/09/2016 – 05/10/2016 (Flins), y entre 03/10/2016-10/10/2016 (Togliatti).<br>**Alerta 2:** Fabricados entre el 21/09/2016 y el 05/10/2016 |
| Descripción | | |
| Datos Complementarios | **Alerta 1:** e2*2001/116*0327*77 - e2*2007/46*0008*32<br><br>**Alerta 2:** e2*2001/116*0314*80 - e2*2007/46*0030*38 | |
| Entidad emisora de la alerta | Portugal - Francia | |
| Fecha origen de la alerta | 03/02/2017 | |

**Naturaleza del Riesgo:** Lesiones

**Observaciones:** En ambas alertas se ha observado que el clip de la pinza de freno delantero derecho podría romperse como resultado de la ruptura del cilindro. Esto podría reducir la eficiencia del sistema de frenado del vehículo en caso de producirse una frenada de emergencia.