Fecha: 10/02/2017

Ref.: RAS_2017_008_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	**Modelo/s**	**Otros Datos**
LAND-ROVER	**Alerta 1:** RANGE ROVER (2016-2017), RANGE ROVER SPORT (2016-2017), DISCOVERY SPORT (2017) **Alerta 2:** RANGE ROVER (2016-2017), RANGE ROVER SPORT (2016-2017), EVOQUE (2017) **Alerta 3:** DISCOVERY SPORT y EVOQUE (2016-2017)	**Alerta 1:** Fabricados entre 12/07/2016 y 26/10/2016 **Alerta 2:** Fabricados entre 12/07/2016 y 26/10/2016 **Alerta 3:** Discovery Sport fabricados entre el 31/03/2016 – 25/08/2016, Evoque fabricados entre el 31/03/2016 y el 25/08/2016
Descripción		
Datos Complementarios	Fabricados en el Reino Unido	
Entidad emisora de la alerta	Reino Unido	
Fecha origen de la alerta	10/02/2017	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Observaciones:

Alerta 1: El pretensor del cinturón de seguridad delantero puede fallar, aumentado el riesgo de lesiones.

Alerta 2: El airbag frontal del pasajero puede no activarse, incrementándose el riesgo de lesiones en caso de accidente.

Alerta 3: El par de apriete de la fijación inferior del brazo de control de la dirección puede no ser el correcto. Esto puede afectar a la dirección e incrementar el riesgo de accidente.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista