Fecha: 17/11/2017

Ref.: RAS_2017_084_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	**Modelo/s**	**Otros Datos**
MITSUBISHI	**Alerta 1:** i-MiEV **Alerta 2:** ASX **Alerta 3:** ASX 2011-2015 (GA0W) y Pajero Sport 2009-2014 (KH0W/KG0W).	**Alerta 1:** Modelos fabricados en Japón del 2010-2013 **Alerta 2:** Fabricado en Japón de abril del 2010 a septiembre de 2014. **Alerta 3:** ASX producido de 04/2010 a 09/2014; Pajero Sport producido de 03/2008 a 09/2015.
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Portugal	
Fecha origen de la alerta	17/11/2017	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Observaciones:

Alerta 1: En caso de despliegue del airbag del pasajero, el inflador podría liberar fragmentos de metal que podrían dañar al pasajero.

Alerta 2: El interior del motor del limpiaparabrisas delantero puede corroerse debido a la entrada de agua. Esto puede llevar al mal funcionamiento del motor y a la parda de los limpias impidiendo la visibilidad en caso de condiciones meteorológicas adversas.

Alerta 3: El sellado de los amortiguadores de gas del portón trasero pueden desprenderse, esto puede provocar que el portón se cierre repentinamente y cause lesiones al usuario.