Fecha: 19/01/2018

Ref.: RAS_2018_004_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
PEUGEOT	Peugeot 3008 II Peugeot 2008, 208, 3008 II, 5008 II, Partner III	**Peugeot 3008 II:** Fabricados entre el 05/04/2016 y el 24/08/2017. **2008:**02/10/2017 al 20/11/2017; **208:** 04/10/2017 al 27/11/2017; **3008 II:** 21/08/2017 AL 26/11/2017; **308 II:** 02/10/2017 al 23/11/2017; **5008 II:** 04/10/2017 al 24/11/2017; **508:** 06/10/2017 al 23/11/2017; **Partner II:** 04/10/2017 y 22/11/2017
Descripción		
Datos Complementarios	**3008 II:** e2*2007/46*0534*00, e2*2007/46*0534*01, e2*2007/46*0534*02, e2*2007/46*0534*03, e2*2007/46*0534*04, e2*2007/46*0534*05 **2008 :** e2*2007/46*0070*39 , 208 : e2*2007/46*0070*39, **3008 II** : e2*2007/46*0534*02, e2*2007/46*0534*04, 308 II e2*2007/46*0405*16, e2*2007/46*0405*17, **5008 II :** e2*2007/46*0534*04, **508 :** e2*2007/46*0080*34, e2*2007/46*0081*18 , **Partner III :** e2*2001/116*0365*30, e2*2001/116*0365*31, e2*2007/46*0001*27, e2*2007/46*0001*28	
Entidad emisora de la alerta	Francia	
Fecha origen de la alerta	19/01/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones, Accidente de tráfico.

Peugeot 3008 II: Hay contacto entre la mangueta de combustible y la pantalla aerodinámica ubicada debajo del tanque de combustible. Con el tiempo podría producirse una fuga de combustible, causando un riesgo añadido para el resto de usuarios de la vía.

Peugeot 2008, 208, 3008 II, 5008 II, Partner III: Una pieza del motor puede no funcionar correctamente, lo que lleva a la pérdida de potencia. Esto puede llevar al bloqueo del motor o su fallo. En muy raras ocasiones el vehículo puede acelerarse de manera inesperada antes de detenerse de repente.