Fecha: 26/01/2018

Ref.: RAS_2018_008_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
Mitsubishi	ASX (Modelo 2015)	Fabricados en Japón
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Polonia	
Fecha origen de la alerta	26/01/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Alerta 1: El mecanismo de bloqueo de la puerta puede no funcionar correctamente a altas temperaturas. En consecuencia la puerta podría abrirse inesperadamente.

Alerta 2: El relé de la unidad de control electrónico del motor puede calentarse anormalmente. Esto puede llevar a que el motor se detenga mientras se conduce y no pueda volver a arrancar.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista