Fecha: 23/04/2018

Ref.: RAS_2018_035_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
DACIA RENAULT	DUSTER, LOGAN II y SANDERO II CLIO IV, CAPTUR y ZOE	·DUSTER vehículo equipado en postventa con un kit de referencias (8201692139 al 2144 entre el 12/12/2016 y el 13/06/2017). ·LOGAN II y SANDERO II fabricados del 22/09/2017 al 25/09/2017. ·CLIO IV, CAPTUR y ZOE fabricados entre el 22/09/2017 y el 25/09/2017.
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Portugal, Junta de Castilla y León	
Fecha origen de la alerta	23/04/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Dacia Duster: Se puede producir un contacto incorrecto entre el arnés del remolque y su acoplamiento.

Dacia Logan II y Sandero II: Una posible irregularidad en el buje de las ruedas delanteras, podría llegar a causar un desprendimiento. Se detecta por el ruido en el tren delantero y de momento no se ha detectado ningún caso de desprendimiento.

Clio IV, Captur y ZOE: Posible irregularidad del buje de las ruedas delanteras que podría dar lugar a un ruido anormal en la parte delantera del vehículo e incluso al desprendimiento. (Esta última situación no ha llegado a producirse de momento).