Fecha: 21/08/2018

Ref.: RAS_2018_067_RAV

# Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

## Identificación de la Alerta de Riesgo

| Identificación del Modelo | | |
|---|---|---|
| **Marca** | **Modelo** | **Otros datos** |
| Mercedes-Benz | E-Class | Modelos fabricados entre 02/2017 y 01/2018 |
| Descripción | | |
| Datos Complementarios | e1*2001/116*0480*16, e1*2001/16*0480*26; Tipo: 204 X | |
| Entidad emisora de la alerta | Alemania | |
| Fecha origen de la alerta | 21/08/2018 | |

**Naturaleza del Riesgo:** Lesiones

El software de navegación puede ser defectuoso, almacenando la ubicación incorrecta del vehículo. Cuando se hace uso del sistema de llamada de emergencia eCall, la ubicación que se envía al centro de emergencia no corresponde con la real del vehículo, lo que puede resultar en un retraso en la llegada de los servicios de emergencias.