Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
TRIUMPH	THRUXTON, THRUSTON R; 1200 y 1200R	Thruxton, Thruxton R; Two Seat 1200 y 1200R
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	REINO UNIDO	
Fecha origen de la alerta	21/06/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Los carenados opcionales de fábrica cuentan con un espacio para el cableado insuficiente, lo que puede terminar por dañar los cables, con pérdida de la iluminación o parada del motor.

Programa Red de Alertas a la Seguridad. Instituto de Seguridad Vial del Motociclista