Fecha: 21/06/2019

Ref.: RAS_2019_085_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
ROLLS ROYCE & BENTLEY	BENTLEY CONTINENTAL GT ROLLS ROYCE	Fabricados en Reino Unido entre el 22/01/2018 y el 06/03/2019. Fabricados entre 28/09/2018 y el 04/04/2019.
Descripción		
Datos Complementarios	CONTINENTAL GT: E13 * 2007/46 * 0634 * 01, e13 * 2007/46 * 0634 * 02, e13 * 2007/46 * 0634 * 03	Componente postventa
Entidad emisora de la alerta	Reino Unido	
Fecha origen de la alerta	21/06/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Bentley: Debido a la falta de software el interruptor central podría sufrir una pérdida de funciones específicas de la red (CAN) y de red internacional interconectada (LIN). Esto puede afectar al sistema de iluminación y a las operaciones de la consola central. En consecuencia podrían no funcionar las luces de peligro, las luces antiniebla, etc. Esto incrementa el riesgo de accidente.

Rolls Royce y Bentley: Fuga de fluido de los frenos hidráulicos, con disminución de la eficiencia de frenado y un mayor riesgo de accidente. El componente estaría fabricado en un compuesto equivocado (nitrilo en lugar de Etileno Diene Momene EPDM), esto provoca un endurecimiento y menor vida del material.