

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

---

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
VW	TIGUAN, SHARAN, CC	VW: Fabricados entre el 06/01/2015 y el 22/12/2015
SEAT	LEÓN	SEAT: Fabricados el 09/04/2019.
Descripción		
Datos Complementarios	VW: E1 * 2001/116 * 0450 *, e1 * 2007/46 * 0401 *, e1 * 2001/116 * 0468 *;tipos:5N, 7N, 3CC  SEAT: E9 * 2007/46 * 0094;tipo:5F	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	20/09/2019	

### **Naturaleza del Riesgo: Lesiones**

VW: Como consecuencia de un error de fabricación, un condensador de la unidad de control del airbag puede fallar. En casos raros, la unidad de control puede interpretar el cambio de tensión como una señal similar a la de un choque e iniciar la activación del airbag o los sensores del cinturón. La activación del airbag puede aumentar el riesgo de lesiones para los ocupantes.

SEAT: La tuerca de cierre de la transmisión automatizada se puede aflojar. En consecuencia, la transmisión puede resultar dañada, aumentando el riesgo de accidente.