

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
TOYOTA	AURIS, C-HR, HILUX, PRIUS	Fabricados en Japón, Reino Unido y Turquía, entre 2014 y 2019. Código de llamada a revisión Toyota: 19SMD094.
LEXUS	CT 200h	Fabricados en Japón entre el 29/01/2019 y el 07/03/2019. Código de recuperación Lexus:19SMD102.
Descripción		
Datos Complementarios	Auris (e11 * 2001/116 * 0305), C-HR (e11 * 2007/46 * 3641), Hilux (e21 * NKS * 0057), Prius (e11 * 2007/46 * 2971).  CT200h: E6 * 2007/46 * 0334;código de modelo:ZWA10	
Entidad emisora de la alerta	PORTUGAL	
Fecha origen de la alerta	05/11/2019	

### **Naturaleza del Riesgo: Lesiones**

Toyota: El equipo accesorio de cobertura de cobertura del asiento no puede instalarse correctamente, lo que lleva al desgarro en caso de despliegue del airbag. En consecuencia se incrementa el riesgo de lesiones en caso de accidente.

Lexus: Debido a un error del proceso de fabricación, podrían desarrollarse microfisuras en la válvula del gas del portón trasero. En caso de fuga masiva el portón del maletero no se mantendrá en la posición elevada con el riesgo de lesiones para el usuario.