

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

---

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
TOYOTA	PROACE	Fabricados en Francia, con el código de llamada a revisión de Toyota: 19SMD-122.
Descripción		
Datos Complementarios	Modelo de año:  2016 ~ 2019 ~, e2 * 2007/46 * 0537 *, e2 * 2007/46 * 0538 *	
Entidad emisora de la alerta	PORTUGAL	
Fecha origen de la alerta	21/12/2019	

### **Naturaleza del Riesgo: Incendio, Lesiones.**

El manguito del freno trasero no está directamente conectado con el brazo de la suspensión inferior. En consecuencia, puede fugarse el líquido de frenos reduciendo el rendimiento del sistema.

La palanca del freno de mano podría haberse fabricado incorrectamente. En consecuencia, es posible que el freno no funcione correctamente y el vehículo se desplace con el freno echado.

El tubo de combustible puede desplazarse de su posición original y rozar con el depósito de urea. Esto puede dañar el tubo que en último extremo puede verter combustible sobre la calzada. El riesgo de incendio de incrementa.

El cinturón de seguridad podría haber sido instalado con un par de apriete inadecuado. En consecuencia, tanto la fijación como el anclaje podrían soltarse, aumentando el riesgo de lesiones para los ocupantes del vehículo.

Finalmente, los paneles laterales que cubren las ruedas delanteras y la masilla de fijación del parabrisas podrían no tener los ajustes requeridos. En consecuencia, el agua podría filtrarse al interior del vehículo y contactar con el módulo del airbag, restando eficiencia al mismo.