



Fecha | 17 / 01 / 2015  
Referencia | RAS\_2015\_005\_RAV

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

<b>Fecha de alerta</b>	<b>Referencia</b>	<b>RAS_2015_005_RAV</b>
17-01-2015		RAPEX 01 2015
Vehículo turismo		
<b>Marca</b>	<b>Modelos</b>	<b>Otros datos</b>
Chevrolet	Cruce / Orlando	2.0 Diesel
<b>Descripción</b>		
<b>Datos complementarios</b>	Cruce: AK500153 - AKI585519 – Fabricados entre las fechas: 28/11/08-27/2/11, Orlando: BK007979 - CK500160- Fabricados entre las fechas: 15/9/10 - 30/3/11 Lugar de origen: República de Corea.	
<b>Autoridad ante quien se ha denunciado.</b>	Alerta Europea lanzada desde el Reino Unido.	

### Exposición de hechos y observaciones

La incidencia puede localizarse durante el estacionamiento. Los vehículos pueden experimentar o sufrir separación del eje de transmisión derecho. Si está aparcado en una zona inclinada sin tener puesto el freno de mano, el vehículo podría moverse inesperadamente y causar un accidente o lesión.

La incidencia se puede detectar cuando no se ha activado el freno de estacionamiento y se ha depositado la confianza de inmovilización en el engranaje de una relación de cambio.

<b>Riesgo asociado</b>	Lesión o daño.
<b>Imagen ejemplo para mejor identificación</b>	

Firma Inspector  
Identificación: ISVM-RAC-01.  
Fdo. Juan Carlos Toribio.

Sello registro de la organización ciudadana denunciante.