



Fecha | 18 / 01 / 2015
Referencia | RAS_2015_012_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	Referencia	RAS_2015_012_RAV
18-01-2015		RAPEX 01 2015_alt 17
Vehículo turismo		
Marca	Modelos	Otros datos
Aston Martín	<ul style="list-style-type: none">✓ DB9 (Coupe & Volante)✓ DBS (Coupe & Volante)✓ One-77, V12 Vantage (Coupe and Roadster)✓ V12 Zagato✓ V8 Vantage (Coupe and Roadster)✓ Virage (Coupe and Roadster)	
Descripción	Vehículos fabricados entre 15/06/2006 y 06/11/2014	
Datos complementarios	Lugar de origen: Reino Unido.	
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta europea lanzada desde Reino Unido.	

Exposición de hechos y observaciones

El módulo de control para los asientos delanteros con calefacción puede fallar cuando el encendido está conectado. Esto podría permitir una alimentación permanente al elemento calentador de asiento y puede que no sea posible desconectar la calefacción. Este fallo podría provocar que el asiento se sobrecaliente y en circunstancias extremas los ocupantes de los asientos pueden sufrir quemadura.

Riesgo asociado	Accidente por quemadura.
Imagen ejemplo para mejor identificación	
Firma Inspector Identificación: ISVM-RAC-01. Fdo. Juan Carlos Toribio.	Sello registro de la organización ciudadana denunciante.