



Fecha | 18 / 01 / 2015
Referencia | RAS_2015_010_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	Referencia	RAS_2015_010_RAV
18-01-2015		RAPEX 01 2015_alt 11
Vehículo turismo		
Marca	Modelos	Otros datos
Jaguar	XJ	XJ Saloon
Descripción	Unidades fabricadas entre los número VIN: SAJAA20M9EPV67632 y SAJWA2GZ6F8V76050	
Datos complementarios	Lugar de origen: Reino Unido.	
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta europea lanzada desde Reino Unido.	

Exposición de hechos y observaciones

Posible fallo en el sistema de frenado. Las uniones de los latiguillos de freno debajo de la carrocería pueden no encontrarse con el apriete correcto. Esta situación puede derivar en la pérdida de fluido y por tanto, reducir la capacidad de frenado.

Riesgo asociado	Accidente por fallo en el sistema de frenado.
Imagen ejemplo para mejor identificación	
Firma Inspector Identificación: ISVM-RAC-01. Fdo. Juan Carlos Toribio.	Sello registro de la organización ciudadana denunciante.