

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

| | |
|------------|------------------|
| Fecha | 13 / 04 / 2015 |
| Referencia | RAS_2015_102_RAV |

Identificación de la Alerta de Riesgo

| | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Fecha de alerta | Referencia | RAS_2015_102_RAV |
| 06 -04-2015 | | ES-2015-173 |
| Vehículo turismo | | |
| Marca | Modelo/s | Otros datos |
| RENAULT | TWINGO III | |
| Descripción | | |
| Datos complementarios | Fabricados hasta 15 de diciembre de 2014 | |
| Autoridad ante quien se ha denunciado. | Alerta facilitada por las autoridades de España. | |

Exposición de hechos y observaciones

Fallo en el sistema de control de estabilidad.
Riesgo de activación intempestiva del ESP, con riesgo de aceleración inesperada y de no respuesta a una solicitud de desaceleración.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Riesgo asociado | Siniestro de tránsito. |
|------------------------|------------------------|

Imagen ejemplo para mejor identificación



Firma Inspector
Identificación: ISVM-RA-01.
Fdo. Juan Carlos Toribio.