





Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

	09 / 06 / 2015 RAS_2015_132_RAM

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta 05-06-2015	Referencia	RAS_2015_132_RAM UE-2015-22-33	
Vehículo motocicleta			
Marca	Modelo/s	Otros datos	
DUCATI	1. Multistrada 1200		
Descripción	 Tipo: A2 / 00; Tipo de clave: ABJ Tipo: A3 / 00; Tipo de clave: ACC Homologaciones CE: e3 * 2002/24 * 0563 Homologaciones CE: e24 * 2002/24 * 0139 		
Datos complementarios	Fabricadas durante el 2010 al 2014		
Autoridad ante quien se ha	Alerta generada en Alemania.		
denunciado.	Origen de las motocicletas: Italia		

Exposición de hechos y observaciones

Sistema del acelerador.

Problemas con el manguito interno puede ocasionar un endurecimiento del mando de aceleración incluso de su bloqueo.

Para evitar esa situación de riesgo en las motocicletas ya distribuidas, Ducati ha lanzado una campaña de seguridad diseñando una nueva tapa del mando del acelerador y solicitando que sus clientes pasen para su sustitución y revisión del cableado (acción gratuita y de breve duración). Para más información ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente: 902 103 728.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito
lmagen ejemplo para mejor identificación	
Firma Inspector Identificación: ISVM-RA-01. Fdo. Juan Carlos Toribio.	