

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Harley-Davidson	Steet XG500 y Street XG750	
Descripción		
Datos Complementarios	Fabricados entre 20/01/2014 y 24/06/2015 en los EE UU, y entre 24/02/2014 y 15/07/2015 en la India.	
Entidad emisora de la alerta	Grecia	
Fecha origen de la alerta	21/08/2015	



Naturaleza del Riesgo: Lesiones.

Observaciones: El módulo de la bomba de combustible en el interior del depósito no funciona correctamente, lo que puede conducir a una interrupción en el suministro de combustible al acelerar, sobre todo, cuando el nivel de combustible es bajo.

La interrupción abrupta de combustible puede causar pérdida de control y desembocar en un accidente de tráfico. Harley-Davidson avisa que este tipo de mal funcionamiento puede darse incluso antes de que el indicador de combustible bajo se encienda, indicando que solo restan 3 litros de combustible.

Harley-Davidson ha realizado una llamada a revisión de las unidades afectadas para sustituir la bomba.