

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	Modelo/s	Otros Datos
Volkswagen	Touran, Tiguan, Amarok y Caddy	
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	17/09/2015	



Naturaleza del Riesgo: Lesiones diversas

Observaciones: Existe la posibilidad de que el airbag no se despliegue correctamente debido a un fallo en el proceso de soldadura en el generador de gas. Un generador de gas incorrectamente soldado puede limitar el efecto protector en caso de que se dispare el airbag.

Volkswagen Audi España ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña las medidas que voluntariamente ha adoptado consistentes en contactar con los propietarios para comprobar si están afectados sus bastidores, y en caso afirmativo, sustituir la unidad de airbag del lado del conductor.