

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	Modelo/s	Otros Datos
HONDA	CIVIC, CIVIC TOURER, ACCORD, CR-V, LEGEND, ODYSSEY, ELEMENT, PILOT, RIDGELINE	-Alerta 1: Civic y Civic Tourer fabricados en Reino Unido entre el 29/02/2016 y el 31/03/2016. -Alerta 2: Accord (2003-2008), Civic (2003-2008), CR-V (2005-2008), Legend (2007-2008), Odyssey (2002-2004), Pilot (2004-2008), Ridgeline (2006).
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Chipre – Reino Unido	
Fecha origen de la alerta	12/08/2016	



Naturaleza del Riesgo: Lesiones, Accidente de Tráfico.

Observaciones:

- Alerta 1: Una de las válvulas del sistema ABS puede quedar abierta de forma permanente como resultado de una pequeña pieza de metal que ha quedado en su interior durante el proceso de fabricación. El fallo en la válvula puede resultar en un mal funcionamiento del sistema de estabilidad y antibloqueo de frenos, lo que puede conducir al bloqueo de las ruedas y el incremento del riesgo de accidente de tráfico.
- Alerta 2: El explosivo del inflador del airbag podría degradarse tras sucesivos ciclos de calor y exposición a la humedad. En caso de accidente el inflador del airbag puede explotar y los fragmentos de metal ser lanzados contra el usuario.