

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

---

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
HYUNDAI	IONIQ	Fabricados en la República de Corea entre el 15/12/2015 y el 20/09/2017
Descripción		
Datos Complementarios	e4*2007/46*1157*05	
Entidad emisora de la alerta	Portugal	
Fecha origen de la alerta	03/09/2018	

### **Naturaleza del Riesgo:** Lesiones

La carcasa interna del actuador del embrague hidráulico (HCA) puede tener rebabas que impiden el correcto sellado interior, con posible fuga de aceite. La fuga puede causar un cortocircuito y llevar al incendio de la mecánica.