

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Hyundai	Alerta 1: Ioniq VEH/PHEV Alerta 2: Santa Fe Alerta 3: Kona	Alerta 1: Los vehículos afectados se fabricaron desde el principio de la producción hasta el 13/07/2017 en la República de Corea. Alerta 2: Fabricados entre el 01/09/2017 y el 14/08/2018. Alerta 3: Fabricados entre el 09/05/2018 y el 19/12/2018.
Descripción		
Datos Complementarios	Alerta 1: Número de homologación CE de tipo: E4 * KS 2007/46 * 1157 * 00 Alerta 2: E4 * 2007/46 * 1318 Tipo: TM Alerta 3: Kauai; VIN: de KMHK381GKU000652 al KMH581GUKU021190; — Número de homologación CE: E4 * KS 2007/46 * 1259 * 01	
Entidad emisora de la alerta	Portugal	
Fecha origen de la alerta	25/01/2019	

Naturaleza del Riesgo: Incendio, Lesiones.

Alerta 1: El relé central de la tarjeta de transmisión eléctrica (PARA) bajo el asiento trasero puede haber sido apretado de manera insuficiente. Si se afloja aumenta la resistencia eléctrica, sobrecalentarse la ARP y aumentar el riesgo de incendio.

Alerta 2: El perno de montaje del airbag de cortina trasero es demasiado grande. En caso de accidente, puede dañar la tela del airbag, lo que puede llevar a un inflado deficiente del dispositivo de protección del ocupante posterior y provocar lesiones.

Alerta 3: La unidad de control del airbag puede detectar un fallo en el sensor de impacto. Como consecuencia, el airbag puede no desplegarse correctamente durante un accidente, lo que incrementa el riesgo de lesiones.