

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
SUZUKI	ADDRESS	Fabricadas en Indonesia entre 10/2014 y 05/2019.
Descripción		Llamada a revisión: C82
Datos Complementarios	E4 * 2002/24 * 3114 * 00	
Entidad emisora de la alerta	Bélgica	
Fecha origen de la alerta	01/03/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

En los terminales móviles del contacto de la bocina y de los interruptores del freno se utiliza un material de revestimiento inadecuado, lo que puede dar lugar a corrosión de la superficie. En consecuencia, el claxon puede dejar de funcionar y el motor podría no arrancar, incrementándose el riesgo de accidente.