

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Fecha	13 / 04 / 2015
Referencia	RAS_2015_103_RAV

Identificación de la Alerta de Riesgo

Fecha de alerta	Referencia	RAS_2015_103_RAV ES-2015-164
31-03-2015		
Vehículo turismo		
Marca	Modelo/s	Otros datos
RENAULT	TWINGO III	
Descripción		
Datos complementarios	Fabricados del 29/09/2014 al 29/10/2014.	
Autoridad ante quien se ha denunciado.	Alerta facilitada por las autoridades de España.	

Exposición de hechos y observaciones

Fallo en el sistema de retención.

Existe el riesgo de sujeción insuficiente de los cinturones de seguridad.

La empresa RENAULT ESPAÑA COMERCIAL ha comunicado a las autoridades de consumo el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios para control y sustitución, si es necesario, de los cinturones de seguridad.

Se recuerda que la empresa RENAULT ESPAÑA puede no disponer de los datos de los actuales propietarios o titulares.

Riesgo asociado

Incremento de daños y/o lesiones en caso de accidente o siniestro de tránsito.

Imagen ejemplo para mejor identificación



Firma Inspector
Identificación: ISVM-RA-01.
Fdo. Juan Carlos Toribio.