

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.A.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del equipo		
Tipo	Marca	Modelo
Palanca de freno para modelos Triumph	Thruxton, Street Twin, Bonneville T120, Bonneville T120 Black	Fabricadas entre el 28/08/2015 y el 02/02/2016
Descripción	Número de modelo: T2021349	
Datos Complementarios	Pieza de recambio	
Entidad emisora de la alerta	Reino Unido	
Fecha origen de la alerta	01/07/2016	



Naturaleza del Riesgo: Accidente

Observaciones: Un error en las dimensiones de la palanca de freno delantero puede hacer que contacte con el manillar antes de lograr el máximo rendimiento de frenada. Esto puede provocar una disminución de la fuerza de frenado en situaciones de emergencia.