

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

identification de la riierta de litesgo		
Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Triumph	Bonneville T120 y T120 Black	Fabricadas en el Reino Unido entre el 02/12/2015 y el 13/06/2016
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Reino Unido	
Fecha origen de la alerta	10/02/2017	



Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Observaciones: El puño del gas puede quedar atascado evitando el normal retorno al ralentí. Esto podría provocar una aceleración involuntaria y hacer que el motorista pierda el control de la motocicleta.