

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
FERRARI	Alerta 1: GTC4 Lusso y GTC4 Lusso T Alerta 2: 488, GTC4, 812, LaFerrari Aperta y F12 TDF	Fabricados en Italia entre 11/2015 y 12/2018. Fabricados entre 10/2017 y 10/2018.
Descripción		
Datos Complementarios	Alerta 1: ZFF82WNB000213972 a ZFF82WT3K0243200. Alerta 2: ZFF82WNB000214132 y ZF90HMB000241612.	
Entidad emisora de la alerta	Italia	
Fecha origen de la alerta	29/03/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones, Incendio, Quemaduras

Alerta 1: La disposición del cable Bowden crea tensión en el mecanismo de bloqueo de las puertas. Esto podría provocar una rotura del cable, lo que podría impedir la apertura de la puerta desde el exterior. Esto incrementa el riesgo de lesiones para los pasajeros en caso de accidente.

Alerta 2: El separador de vapor de combustible que proporciona combustible a la mecánica, puede ser defectuoso. Por consiguiente, el combustible podría evaporarse y provocar un incendio.